


Obrabianie krawędzi

Po wycięciu ze skóry kształtu, który chcieliśmy nadeszła pora na obróbenie krawędzi. często są one chropowate i posiadają wystające elementy.



Zaczynamy od odcinania nożykiem w kształcie litery V wąskich pasków z górnej i dolnej strony skóry. Spowoduje to ładniejsze przejście pomiędzy krawędziami, a górną powierzchnią.



Następnie drobnym papierem ściernym szlifujemy krawędzie, w celu zmniejszenia ilości wystających elementów.



Na przeszlifowaną krawędź nakładamy palcem lub patyczkiem pastę Tokonole. Jest to najczęściej używana pasta do obrabiania krawędzi. (Wygładza, nabłyszcza i konserwuje skórę)



Po nałożeniu i rozsmarowaniu pasty na bokach skóry chwilę czekamy i zaczynamy energicznie pocierać krawędzie skóry za pomocą drewnianego gładzika



Krawędzie przed i po użyciu Tokonole.



Wersja #2

Utworzono 2024-07-02 13:59:06 UTC przez Marcin Goral

Zaktualizowano 2024-08-14 10:39:56 UTC przez Marcin Goral